

Margo

Autoryzowany Dealer
Gdańsk | Gdynia | ElblągHyundai Promise
Sprawdzone Samochody Używane

Kamera cofania / Czujniki tylne / Klima auto / Hyundai Margo

64 900

PLN

Dane kontaktowe

Telefon:
48667939112Email:
b.bejgier@margo.plwww:
ofertahyundaimargo.pl

- 🍏 Apple CarPlay
- 🤖 Android Auto
- 📶 Interfejs Bluetooth
- 📻 Radio
- 🔌 Gniazdo USB
- 🔊 System nagłośnienia
- 🖐️ Ekran dotykowy
- ❄️ Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- 🛋️ Tapicerka materiałowa
- 🔥 Podgrzewany fotel kierowcy
- 🔥 Podgrzewany fotel pasażera
- 🚽 Podłokietniki - przód
- 🚽 Podłokietniki - tył
- 🚘 Kierownica skórzana
- 📻 Kierownica ze sterowaniem radia
- 🚘 Kierownica ogrzewana
- 🚘 Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- 🚘 Elektryczne szyby przednie
- 🚘 Elektryczne szyby tylne
- 🚘 Przyciemniane tylne szyby
- 🚘 Tempomat
- 🚘 Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- 📹 Kamera parkowania tył
- 🗨️ Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- 🔥 Podgrzewane lusterka boczne
- 🗨️ Lusterka boczne składane elektrycznie
- 🚘 Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- 🚘 Kontrola odległości od poprzedzającego ...
- 🚘 Ogranicznik prędkości
- 🚘 Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- 🌧️ Czujnik zmierzchu
- 💡 Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- 💡 Lampy przeciwmgielne
- ⚠️ Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- 🚘 Wspomaganie kierownicy
- 🔥 Felgi aluminiowe 16
- ABS
- ESP
- 🚘 System ostrzegający o możliwej kolizji
- 🚘 System wykrywania zmęczenia kierowcy
- 🚘 System minimalizujący skutki kolizji
- 🚘 Poduszka powietrzna kierowcy
- 🚘 Poduszka powietrzna pasażera
- 🚘 Kurtyny powietrzne - przód
- 🚘 Boczne poduszki powietrzne - przód
- 🚘 Kurtyny powietrzne - tył
- 🚘 Boczne poduszki powietrzne - tył
- 🚘 Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Hyundai
Model	i30
Typ nadwozia	Kompakt
Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2022
Przebieg	21700
Kolor	Granatowy
Pojemność skokowa	998
Moc	120
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Polska
Data pierwszej rejestracji	2022-10-20
Numer rejestracyjny pojazdu	GD3F420
Zarejestrowany w	Polska
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

